



Falköpings Sotningsdistrikt AB

Postgårdsgatan 13
521 36 FALKÖPING

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum
2020-01-20

Diarienummer
5043300-758721-1

Utfärdare

Falköpings Sotningsdistrikt AB

Postgårdsgatan 13
521 36 FALKÖPING
0515-71 13 55

Adressat

Ingemar Karlsson
Bjällum Bessgården 1
521 98 BRODDETORP

Fastighet

| | | |
|---|---|--|
| Fastighetsbeteckning Bessgården 15:1 | Ägare Ingemar Karlsson Bjällum Bessgården 1 521 98 BRODDETORP | Brukare/Innehavare Ingemar Karlsson Bjällum Bessgården 1 521 98 BRODDETORP |
| Fastighetsadress Bjällum Bessgården 1 | | |
| Kontrolldatum 2020-01-20 | | |

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Objekttyp Värmepanna fastbränsle | Fabrikat/modell Diom | Våning Bottenvåning | Utrymme Pannrum |
| Bränsleslag Ved | | Kontrollfrist 156 veckor | Senast sotad 2019-11-26 |

Rök-/avgaskanal

| | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------|
| Typ Tegel | Fabrikat/modell | Benämning Murad |
|---------------------|-----------------|---------------------------|

Kontrollmetod/er

| | | | | | |
|-----------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrollmetod * | <input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll | <input type="checkbox"/> Täthetsprovning | <input type="checkbox"/> Temperaturmätning | <input type="checkbox"/> Tryckmätning | <input type="checkbox"/> Annat |
|-----------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|

Inga avvikelser noterades

Övrig upplysning

Noterades att murfogar börjar bli slitna.

Brandskyddskontrollant

Jakob Sandahl

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

| 1,00 Eldstad | Eldningsapparat | 3,00 Rök-/avgaskanal | 4,00 Pannrum | 5,00 Tak & uppstigning | 6,00 Drift & skötsel | 7,00 Övrigt |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1,10 Avstånd till brännbart | 2,10 Flamövervakning | 3,10 Avstånd till brännbart | 4,10 Brandteknisk klass | 5,10 Tillträde till tak | 6,10 Eldningsteknik | 7,10 Övrigt |
| 1,20 Luckor | 2,20 Skydd mot tillbakabrand | 3,20 Omslutningsvägg | 4,20 Golvbeläggning | 5,20 Tillträde till skorsten | 6,20 Bränslehantering | |
| 1,30 Förbränning/konvekt. | 2,30 Avstånd till brännbart | 3,30 Skiljeväggar | 4,30 Övrigt | 5,30 Arbetsplan | 6,30 Restprodukter | |
| 1,40 Förbindelsekanal | 2,40 Övrigt | 3,50 Schakt | | 5,40 Takbeläggning | 6,40 Medgivande om egenstotn. | |
| 1,50 Reglerutrusting | | 3,60 rökgasfläkt | | 5,50 Övrigt | 6,50 Övrigt | |
| 1,60 Eldstadsplan | | 3,70 Insatsrör/foder | | | | |
| 1,70 Förbränningsluft. | | 3,80 Sotbeläggning | | | | |
| 1,80 Sotbeläggning | | 3,90 Övrigt | | | | |
| 1,90 Övrigt | | 3,90 Övrigt | | | | |

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.